

GARANTI

Car Teck garageportar – taksjutportar & vipportar

Teckentrup garanterar material- och tillverkningsfel (hållbarhetsgaranti) för garageportstyperna CarTeck taksjutport och CarTeck Vipport under i 10-år – under förutsättning att porten används max 5 cykler / dag (1 cykel = en öppna-stäng-rörelse).

Slitagedelar har på grund av användningsfrekvensen begränsad hållbarhet och omfattas inte av den normala garantin. Som slitagedelar räknas:

- Fjädrar, vajrar, löprullar, tätningar, löphjul, vajerhjul, lås/förreglingar, gångjärn

Teckentrup lämnar 5 års garanti på ovannämnda slitagedelar under förutsättning att porten manövreras max 5 cykler (1 cykel = en öppna-stäng-rörelse) per dag.

Teckentrup lämnar 5 års garanti för motortyperna CarTeck Drive 500, 600 & 800, CarTeck Pro+ 600 & 800, Aperto BaseLine och 2 års garanti för motortillbehör som radio, handsändare, fotocell etc.

Garantitiden för ersättningsdelar är 6 månader, eller åtminstone den pågående garantitiden.

Vi kommer att åtgärda materialbrister på port & motor där det kan verifieras att felet beror på material- eller tillverkningsfel. Vi åtar oss att i eget val utifrån situationen välja mellan att ersätta defekta delar med defektfria delar utan kostnad, reparera defekta delar eller att återbetala reducerat värde.

Eventuella kostnader för demontering/montering samt kostnader för icke överenskomna returerna återbetalas inte.

Respektive garanti gäller endast i landet där köpet är gjort. Teckentrup CarTeck taksjutport och Vipport skall ha köpts via någon av Teckentrup Scandinavia AB's angivna distributionskanaler. Respektive garantianspråk gäller endast fel som uppstått inom garantiperioden.

Garantin gäller ej för Teckentrup CarTeck-portar som är utsatta för extrema förhållanden som korrosiva effekter t.ex. pga att porten sitter nära hav samt:

- Skador som uppstått pga yttre påverkan t.ex. påkörning, eld, vatten, salt, alkalier, kemikalier och onormal miljöpåverkan.
- Skador pga felaktig installation
- Kulörförändringar kan ske över tid – se Teckentrups skötselråd för lackerade portar (underhållsanvisningen)
- Slitage- och förbrukningsmaterial i motorer och motortillbehör (t.ex. lampor, säkringar, batterier).
- Skador pga användande av icke originaldelar utan tillverkarens tillstånd.
- Skador pga vårdslöshet eller avsiktlig förstörelse samt vid force majeure.

TECKENTRUP I HOME

Garantin upphör om felet inte rapporteras skriftligt till inköpsstället direkt när det upptäcks och/eller om produktionsnumret inte kan identifieras och anges.

Garantin gäller under förutsättning att monterings- och bruksanvisning såväl som underhållsanvisningen för "CarTeck GSW taksjutport för garage" har efterföljts.

CE-etiketten måste sitta kvar på porten och vara läsbar.

För **sidodörrar** gäller 2 års garantitid.

Underhållsarbeten i punkt 1 och punkt 6 skall utföras av sakkunniga personer.

Underhållspunkter, min 1 gång per år

1. Kontrollera att lyftvajrarna är fria från brott
2. Sidoskenor i lod och takskenor vågräta
3. Olja gångjärnen och löprullarnas axlar (med lätt maskinolja, silikon- eller teflonbaserad)
4. Kontrollera fjädrarna och efterspänn eventuellt
5. Kontrollera att rullarna är skadefria och löper lätt i skenan
6. Kontrollera samtliga skruvar vad gäller passning och åtdragning och samtliga infästningar
7. Kontrollera att porten löper fritt i manuellt läge (vid frikoppling av eventuell motor), och kontrollera samtidigt att frikopplingsfunktionen fungerar
8. Vid motordrift – kontrollera att porten går ner till gränslägens "port öppen"/"Port stängd". Kontrollera även yttre nödfrikoppling om det finns en sådan på porten.
9. Kontrollera alla komponenter visuellt vad gäller sprickor och skador
10. Rengör portsektionerna med mildt rengöringsmedel (portar lackade med specialkulör (enligt RAL- eller NCS-skala) – se skötselråd nedan

Skötselansvisning lackade portar:

- Rengör porten med mildt rengöringsmedel. *Obs! Använd ej högtryckstvätt*
- Behandla porten med lättflytande bilvax (obs utan polish-medel/poler-medel/slipmedel). Utföres 1-2 gånger per år beroende på utsatthet/exponering för sol och annan väderpåverkan.

Obs! Mörka kulörer skall undvikas om porten är placerad i direkt solbestrålning, eftersom det kan resultera i deformation/böjning av portsektionerna samt skumsprickor. Rådgör med din återförsäljare redan i offertstadiet!